



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Центр образования №1»
М.М. Астахова
» декабрь 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Центр образования №1» (школа)
- 1.2. Адрес объекта г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3639 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6887,98 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1934, последнего капитального ремонта 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1» (МБОУ «Центр образования №1») школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Новомосковск, ул. Трудовые резервы д.21
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет по образованию администрации муниципального образования г.Новомосковск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

- 2.2 Виды оказываемых услуг _____
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____ ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*(_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б

4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,У,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И (К,Г,У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт
---	--------------------	----------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____ от « ____ » _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20__ г.

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг _____

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____ ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*(_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,У,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И (К,Г,У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ

«Центр образования №1»

М.М. Астахова

декабрь 2020 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

г. Новомосковск

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«15» декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Центр образования №1» (школа) 1.2.

Адрес объекта г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3639 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6887,98 кв.м

1.4. Год постройки здания 1934, последнего капитального ремонта 1984

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1» (МБОУ «Центр образования №1») школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Новомосковск, ул. Трудовые резервы д.21

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет по образованию администрации муниципального образования г.Новомосковск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг _____

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*(_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,У,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И (К,Г,У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Не требуется

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления материальных средств в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1-2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3-5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 13-16,23-29 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 17-18,29-35 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 11-13,19-22л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3-5. |
- Результаты фотофиксации на объекте на 35л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №1»

ПРИКАЗ

22.12.2020

№ 298 -д

Новомосковск

О назначении ответственных работников
за организацией по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Приказом Минобрнауки России от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», на основании п.6.7 Устава МБОУ «Центр образования №1», приказываю:

1. Возложить обязанности в организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в МБОУ «Центр образования №1» на заместителя директора АХР Харченко Галину Анатольевну.

2. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МБОУ «Центр образования №1» следующих сотрудников:

Харченко Галина Анатольевна - заместителя директора по АХР – по адресу: ул. Трудовые резервы, д.21

Плиско Елена Юрьевна - заместителя директора – по адресу: ул. Трудовые резервы, д.22;

Ушакова Елена Станиславовна - заместителя директора – по адресу: ул. Шахтеров, д.10а.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М.М. Астахова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №1»

ПРИКАЗ

22.12.2020

Новомосковск

№ 299 - д

Об организации работы по обследованию, паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Приказом Минобрнауки России от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», на основании п.6.7 Устава МБОУ «Центр образования №1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг МБОУ «Центр образования №1».
2. Утвердить состав комиссии по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг МБОУ «Центр образования №1» (приложение).
3. Комиссии провести обследование зданий МБОУ «Центр образования №1» в по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. Комиссии по результатам обследования здания МБОУ «Центр образования №1» составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М.М. Астахова

СОСТАВ

комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг МБОУ «Центр образования №1»

Астахова М.М. - председатель комиссии, директор

Члены комиссии:

Харченко Г.А - заместитель директора по АХР

Плиско Е.Ю. - заместитель директора

Ушакова Е.С. - заместитель директора

Громова А.А. - председатель ТРООИ «Без преград»

Гербер Ю.В. - член совета родителей

Директор



М.М. Астахова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1»
(МБОУ «Центр образования №1»)**

Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.21

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-3, 6-7	Отсутствует информационный уличный стенд, отсутствуют съезды с тротуара на проезжую часть в месте понижения бордюрного камня высотой 10см	С, Г	Установить информационный уличный стенд на высоте 1,5-4 м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета. Устроить съезд с тротуара на проезжую часть с уклоном	Текущий ремонт

						1/10 для инвалидов М4 в месте понижения бордюрного камня.		
					Перед входом отсутствует предупреждающий тактильно-контрастный указатель	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели (0,5м x 0,5м) при открывании от себя на расстоянии 0,3м	Текущий ремонт
				4-5	Поручни рядом с входной группой для инвалидов на коляске установлены нецелесообразно и выполнены не по нормам	С	Демонтировать ограждения из нержавеющей стали	Текущий ремонт
				4-5	Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С, Г, У	Установить на контрастном фоне, на высоте 0,8 м -1,1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора с учетом свободного доступа и разворотной площадки диаметром 1,4 м	Текущий ремонт
1.2	Пути движения на территории	есть		1-3, 6-7	Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к доступному входу на объект, игровым	Г, С, У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы,	Текущий ремонт

					площадкам		имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым площадкам	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						Не требуется
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К,Г,У,О)		1-3,6-7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект всем категорий инвалидов и МГН

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г. №01

I. Результаты обследования: 2.1 Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

2.1.1	Лестница (наружная)	нет		-				Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет						Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,8	Ширина площадки соответствует нормам	К, О, С.	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели (0,5м х 0,5м) при открывании от себя на расстоянии 0,3м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		5,9 -11	Дверные пороги превышают высоту 0,014 м	К	Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м, замена дверных блоков на новые с шириной рабочей створки не менее 900мм, без порога	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		10	Дверные пороги превышают высоту 0,014 м	К	Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
Общие		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)		4-5, 8-11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15»декабря 2020 г.№01

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		12-13, 20, 21, 29-32, 47,4 8,50 -53	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема при входе в помещение с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г, У	Установить тактильную мнемосхему с навигацией внутри объекта справа на расстоянии 2,0м-4,0м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
					На путях движения по коридорам тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи лестницы или дверного	Текущий ремонт

					проемами) установлены не по нормам		проема, либо контрастно выделить цветом	
					На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющи е полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющи ми, либо непрерывным и поручнями на высоте 0,7м или 0,9м с не травмирующи ми окончаниями, либо индикаторами	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		26- 28,4 5,46, 62	По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвраще ния соскальзыван ия трости или ноги	С, О	Боковые края ступеней не примыкающи е к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02м для предотвращен ия соскальзыван ия трости или ноги	
					Контрастно не выделены проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,У	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между	Текущий ремонт

							контрастной полосой и краем проступи – 0,03 до 0,04м.	
					На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
					Перед лестничным маршем отсутствует тактильный предупреждающий указатель	О, С, У	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5м – 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		19, 33-36, 49	Высота порогов более 0,014, контрастная маркировка (самоклеящиеся круги) установлены на глухих полотнах	К, О, С, У	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном	Текущий ремонт

					дверей		ремонт предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. каждого элемента. Убрать с глухих полотен дверей контрастную маркировку и установить пиктограмму круг на прозрачные полотна	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		26- 28, 45, 46, 62	Двери и стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационн ым знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	С	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационны й знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
					Не оборудованы пути эвакуации со второго и последующих этажей	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго и последующих «Самоспасом » либо другими допустимыми средствами. Не допускается предусматрив ать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлически м лестницам.	Текущий ремонт

						Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями	
				На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О)		12-13,20-21,29-32,33-36,45-48,50-53,62	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство (ступенькоход) для доступа инвалидов и МГН на второй этаж

Приложение №4

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г.№01

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19, 33-36, 49	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	С	Необходимо установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Присутствуют пороги высотой более 0,014м	К, О, С	Оборудовать пороги перекатным пандусом. После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	
					Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверные отбойники	К, Г, С	Оснастить кабинеты индукционной петлей, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную	

							поверхность) и дверные отбойники	
	Столовая			14-18	Отсутствует символ доступности. Есть специальная раковина для инвалидов, оборудованная поручнем	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		63-70				
	Актальный зал			67-70	Отсутствует тактильно-информационная табличка со шрифтом Брайля с названием помещения	С	Установить тактильно-информационную табличку с названием помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	Текущий ремонт
					Вдоль стен зала отсутствуют поручни	О,С	Оборудовать вдоль стен актового зала поручни (перила)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания Нет тактильных направляющих	К,О,С,Г,У	Установить указатели направления движения Установить тактильные направляющие или индикаторы по ходу перемещения по маршруту обслуживания	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)		23-25,30-39,47-50	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г.№01

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		22-25, 37-44	Есть универсальная сантехническая кабина для инвалидов на 1 этаже габаритными размерами, отвечающими требованиям норм. Сан/узел оборудован специальным и поручнями. Ширина рабочей створки двери не менее 900 мм	К,О,С	Расположить выключатели и электророзетки в помещении на высоте не более 0,8 м от уровня пола. У дверей санузлов разместить табличку, с информацией о назначении помещения и доступности для инвалидов-колясочников. Предусмотреть возможность открытия двери в санузел снаружи. Использовать умывальник с горизонтальным подсоединением сифона, у которых сифон и трубопровод установлены у	Капитальный ремонт

						<p>стены, а также эргономичной формы, у которых передняя кромка имеет плавный изгиб внутрь, позволяющий опираться на него при умывании.</p> <p>Водопроводные краны должны быть с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматически сенсорными кранами бесконтактного типа. Согласно п. 4.5.3 СП 148.13330.2012. во избежание ожогов при пользовании горячей водой целесообразно использовать смесители, автоматически устанавливающие нужную температуру воды, текущей из крана со стопором на отметке 37 °С.</p> <p>В санитарных узлах, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, за исключением</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>категории «К» следует:</p> <p>предусматривать установку опорных настенных поручней (на одной из стен рядом с унитазом),</p> <p>обеспечить контрастное решение интерьера (дверь, стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.),</p> <p>установить у двери санитарно-бытового помещения со стороны ручки информационную табличку, выполненную рельефно-графическим способом на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p>	
				Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт
				Над входом в санитарно-гигиенически	Г	Рекомендуется установить световые	Текущий ремонт

					е кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки		мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	
					Отсутствуют крючки (держатели) для одежды, костылей и т.п.	О,С	Установить держатель для костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт
					В сан/узлах 2 этажа (мужском и женском) нет универсальной сантехнической кабины для инвалидов на коляске, поручней для инвалидов.	О,С	Установить тактильный указатель помещения (пиктограмму), держатель для костылей, пристенные опорные поручни из нержавеющей стали.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К,Г,У,О,С)		26-29	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г.№01

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию	К,О,С,Г	Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
					Отсутствует справочная информация о	С	Предусмотреть размещение справочной	Текущий ремонт

				расписании и событиях учреждения		информации, выполненную крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублированную шрифтом Брайля	
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Предусмотреть систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте инвалидам по зрению, например, использовать радиоинформаторы	Текущий ремонт
				Не оборудованы места лиц с дефектами слуха специальным и персональными приборами усиления звука	Г,С	Предусмотреть установку индукционных петель в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом	Текущий ремонт

						<p>Брайля. Установить напольные тактильные предупреждаю щие и направляющие знаки. Предусмотреть установку тактильной информационн ой мнемосхемы на входе в учреждение, санузлы Информирующ ие тактильные таблички для людей с нарушением зрения разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг, перед входами во внутренние помещения, где оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения</p>	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.




16.



17.



18.



19.




20.



21.



22.




23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.




33.



34.



35.



36.



37.



38.




39.



40.



41.




42.




43.



44.




45.



46.



47.



48.



49.




50.



51.



52.



53.



54.



55.



56.



57.



58.



59.




60.



61.



62.



63.



64.



65.




66.



67.



68.




69.



70.



27m.



37MO-AC

