



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Центр образования №1»

М.М. Астахова

20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №1"
- 1.2. Адрес объекта: Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10-а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1221 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2008
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1», МБОУ «Центр образования №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.21
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тульская область, г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

- дошкольное образование

-присмотр и уход

-организация питания

-дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
110

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Пушкинский сквер»

Автобус (маршрут № 1, 102)

Маршрутное

такси

(маршрут

№1,2)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюр дорожный, высота 10 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (Г,У,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках
исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ

«Центр образования №1»

М.М. Астахова

20 ноября 20 20 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №1"

1.2. Адрес объекта: Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10-а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1221 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2008

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1», МБОУ «Центр образования №1»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.21

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск,

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тульская область, г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

- дошкольное образование

-присмотр и уход

-организация питания

-дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
110

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Пушкинский сквер»

Автобус (маршрут № 1, 102)

Маршрутное такси (маршрут №1,2)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюр дорожный, высота 10 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (Г,У,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ

«Центр образования №1»

М.М. Астахова

20 20 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

г. Новомосковск

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«21» декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №1"
- 1.2. Адрес объекта: Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10-а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1221 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2008
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1».
МБОУ «Центр образования №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.21
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск,

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тульская область, г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

- дошкольное образование

- присмотр и уход

- организация питания

- дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Пушкинский сквер»

Автобус (маршрут № 1, 102)

Маршрутное такси (маршрут №1,2)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюр дорожный, высота 10 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (Г,У,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ- И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления материальных средств в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1-7 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 8,9 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 10-37 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 15-19,24,25 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 26,27,29,30,33-34л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 8,9 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 37л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на 1 л. |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №1»

ПРИКАЗ

22.12.2020

№ 298 -д

Новомосковск

О назначении ответственных работников
за организацией по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Приказом Минобрнауки России от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», на основании п.6.7 Устава МБОУ «Центр образования №1», приказываю:

1. Возложить обязанности в организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в МБОУ «Центр образования №1» на заместителя директора АХР Харченко Галину Анатольевну.

2. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МБОУ «Центр образования №1» следующих сотрудников:

Харченко Галина Анатольевна - заместителя директора по АХР – по адресу: ул. Трудовые резервы, д.21

Плиско Елена Юрьевна - заместителя директора – по адресу: ул. Трудовые резервы, д.22;

Ушакова Елена Станиславовна - заместителя директора – по адресу: ул. Шахтеров, д.10а.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М.М. Астахова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №1»

ПРИКАЗ

22.12.2020

Новомосковск

№ 299 - д

Об организации работы по
обследованию, паспортизации
объекта и предоставляемых на
нем услуг

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Приказом Минобрнауки России от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», на основании п.6.7 Устава МБОУ «Центр образования №1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг МБОУ «Центр образования №1».
2. Утвердить состав комиссии по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг МБОУ «Центр образования №1» (приложение).
3. Комиссии провести обследование зданий МБОУ «Центр образования №1» в по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. Комиссии по результатам обследования здания МБОУ «Центр образования №1» составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М.М. Астахова

СОСТАВ

комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых на них услуг МБОУ «Центр образования №1»

Астахова М.М. - председатель комиссии, директор

Члены комиссии:

Харченко Г.А - заместитель директора по АХР

Плиско Е.Ю. - заместитель директора

Ушакова Е.С. - заместитель директора

Громова А.А. - председатель ТРООИ «Без преград»

Гербер Ю.В. - член совета родителей

Директор



М.М. Астахова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования №1», МБОУ «Центр образования №1»

Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.10-а.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-11	Отсутствует информацион ный уличный стенд, отсутствуют съезды с тротуара на проезжую часть. Отсутствуют приставные пандусы, аппарели к верандам, расположен ным на детских игровых площадках	С, Г	Установить информацио нный уличный стенд на высоте 1,5-4 м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использован ии цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета. Устроить съезд с тротуара на проезжую часть с уклоном i 1/10 для	Текущий ремонт

							инвалидов М4 в месте понижения бордюрного камня. Устройство приставных пандусов для организации доступа инвалидов на коляске на веранды ,расположен ные на детских игровых площадках,	
					Перед калиткой отсутствует предупрежда ющий тактильно-контрастный указатель	С	Установить предупрежд ающие тактильно-контрастные указатели (0,5м х 0,5м) при открывании от себя на расстоянии 0,3м	Текущий ремонт
				3-4	Калитка по периметру не имеет контрастной маркировки	С	Контрастно выделить калитку по отношению к въездным воротам.	Текущий ремонт
				3-4	Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С, Г, У	Установить на контрастном фоне, на высоте 0,8 м -1,1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администрат ора с учетом свободного доступа и разворотной площадки диаметром 1,4 м	Текущий ремонт
1.2	Пути движения на территории	есть		12-15	Отсутствуют визуальные	Г, С, У	Предусмотр еть	Текущий ремонт

					средства информации направления движения к доступному входу на объект, игровым площадкам		визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым площадкам	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						Не требуется
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И (Г,О,У)		1-15	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект всем категорий инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:
2.1 Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.1	Лестница (наружная)	нет		16	Отсутствуют тактильно- контрастные указатели, выполняющие функцию предупрежде ния	К,О,С,Г,У	Предусмотрет ь тактильно- контрастные указатели, выполняющи е функцию предупрежде ния на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия	Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет		16				Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		16	Ширина площадки соответствует нормам	К, О, С.	Установить предупрежда ющие тактильно- контрастные указатели (0,5м х 0,5м) при открывании от себя на расстоянии 0,3м	Текущий ремонт
2..4	Дверь (входная)	есть		17- 18	Дверные пороги превышают высоту 0,014 м	К	Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К,О,Г, С, У)		16-19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15»декабря 2020 г.№01

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		23	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема при входе в помещение с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г, У	Установить тактильную мнемосхему с навигацией внутри объекта справа на расстоянии 2,0м-4,0м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
					На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи лестницы или дверного проема, либо контрастно выделить цветом	Текущий ремонт

					На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющими, либо непрерывными и поручнями на высоте 0,7м или 0,9м с не травмирующими окончаниями, либо индикаторами	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		44-4668	По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги	С, О	Боковые края ступеней не примыкающие к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02м для предотвращения соскальзывания трости или ноги	
					Контрастно не выделены проступи краевых ступеней лестничных маршей	С, У	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи — 0,03 до 0,04м.	Текущий ремонт

					На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
					Перед лестничным маршем отсутствует тактильный предупреждающий указатель	О, С, У	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5м – 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		22, 32, 58	Высота порогов более 0,014	К, О, С, У	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. каждого	Текущий ремонт

							элемента	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		38-39	Двери и стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	С	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
					Не оборудованы пути эвакуации со второго и последующих этажей	К,О,С,Г,У	Оборудовать пути эвакуации со второго и последующих «Самоспасом» либо другими допустимыми средствами. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды	Текущий ремонт

							могут находиться до их спасения пожарными подразделениями	
					На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В (Г,У,О, К)		22,23,32,38-39,44-46,58	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство (ступенькоход) для доступа инвалидов и МГН на второй этаж

Приложение №4

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г. №01

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		20, 21, 24, 28,	Таблички с названием кабинетов не продублирова	С	Необходимо установить таблички с названием	Текущий ремонт

				31, 33, 47, 62, 63, 69	ны шрифтом Брайля		кабинетов на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, выполненные рельефно- графическим и рельефно- точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	
					Присутствуют пороги высотой более 0,014м	К, О, С	Оборудовать пороги перекатным пандусом. После капремонта предусмотрет ь высоту порогов не более 0,014м	
					Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверные отбойники	К, Г, С	Оснастить кабинеты индукционно й петель, тактильными указателями при входе (либо предусмотрет ь контрастно окрашенную поверхность) и дверные отбойники	
	Группы			49, 50, 55, 56, 61, 64, 65, 70- 72, 74	Отсутствует символ доступности	К, О, С, Г, У	Установить знаки доступности	Текущи й ремонт
					Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздеальных выполнить	Текущи й ремонт

							рельефным шрифтом, не нарушая общее интерьерное решение	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		30, 34-36				
	Актальный зал				Отсутствует тактильно-информационная табличка со шрифтом Брайля с названием помещения	С	Установить тактильно-информационную табличку с названием помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	Текущий ремонт
					Вдоль стен зала отсутствуют поручни	О,С	Оборудовать вдоль стен актового зала поручни (перилы)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания Нет тактильных направляющих	К,О,С,Г,У	Установить указатели направления движения Установить тактильные направляющие или индикаторы по ходу перемещения по маршруту обслуживания	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У, О, С)		20,21,24, 28,31,34-36,47,62, 63,69,70-72,74	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г. №01

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		51- 54, 57- 60, 66- 67	Не доступна для инвалида на кресле- коляске.	К,О	Обустроить доступный санузел, с размерами универсальной кабины в плане не менее, м: ширина – 2,2, глубина – 2,25. Расположить выключатели и электророзетки в помещении на высоте не более 0,8 м от уровня пола. У дверей санузлов разместить табличку, с информацией о назначении помещения и доступности для инвалидов- колясочников. Предусмотреть возможность открытия двери в санузел снаружи. Оборудовать унитаз автоматически м сливом воды или ручным кнопочным управлением,	Капиталь ный ремонт

						которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Унитаз должен быть с опорой для спины. Использовать умывальник с горизонтальным подсоединением сифона, у которых сифон и трубопровод установлены у стены, а также эргономичной формы, у которых передняя кромка имеет плавный изгиб внутрь, позволяющий опираться на него при умывании. Водопроводные краны должны быть с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Согласно п. 4.5.3 СП 148.13330.2012. во избежание ожогов при пользовании горячей водой	
--	--	--	--	--	--	--	--

						целесообразно использовать смесители, автоматически устанавливающие нужную температуру воды, текущей из крана со стопором на отметке 37 °С. В санитарных узлах, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, за исключением категории «К» следует: предусматривать установку опорных настенных поручней (на одной из стен рядом с унитазом), обеспечить контрастное решение интерьера (дверь, стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.), установить у двери санитарно-бытового помещения со стороны ручки информационную табличку, выполненную рельефно-	
--	--	--	--	--	--	---	--

						графическим способом на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	
				Санитарно-гигиенически е кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт
				Над входом в санитарно-гигиенически е кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
				Отсутствуют крючки (держатели) для одежды, костылей и т.п.	О,С	Установить держатель для костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть					
5.3	Бытовая комната	есть					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К,Г, С, У)		51-54,57-60,66-67	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «15» декабря 2020 г. №01

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрив ают в комплексе визуальную информацию	К,О,С,Г	Система средств информационн ой поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующ ими расстоянию рассмотрения	Текущи й ремонт
					Отсутствуют	К,О,С,Г	Установить	Текущи

					светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН		светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	й ремонт
					Отсутствует справочная информация о расписании и событиях учреждения	С	Предусмотреть размещение справочной информации, выполненную крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублированную шрифтом Брайля	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Предусмотреть систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте инвалидам по зрению, например, использовать радиоинформаторы	Текущий ремонт
					Не оборудованы места лиц с дефектами слуха специальным и персональными приборами усиления звука	Г,С	Предусмотреть установку индукционных петель в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматрив	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные	Текущий ремонт

					ают тактильную систему информации		пиктограммы. Установить информационн ую таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублирован ную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждаю щие и направляющие знаки. Предусмотреть установку тактильной информационн ой мнемосхемы на входе в учреждение, санузлы Информирующ ие тактильные таблички для людей с нарушением зрения разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг, перед входами во внутренние помещения, где оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	
	Общие	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

	требования к зоне	
--	----------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.




16.



17.



18.



19.



20.



21.




22.




23.



24.



25.



26.



27.



28.




29.



30.



31.




32.



33.



34.



35.




36.



37.




38.



39.




40.



41.




42.



43.




44.



45.




46.



47.



48.



49.



50.



51.



52.



53.



54.



55.



56.



57.




58.



59.



60.




61.



62.



63.



64.



65.



66.



67.




68.



69.



70.



71.



72.



73.




74.





Всего 1300 кв.м.



Новомосковское отделение Тульского филиала ФГУП "Ростехинформация" - Сектор № 1

Несущие отдельно стоящие здания

Количество: Фактически И.О. Подпись: Дата: 2011-07-15

Тульская область, Новомосковский район, Новомосковск, Шатурская, д. 13